

## Při sestavování hovoru neslyším vyzvánění na 2N® VoiceBlue Next.

Zkontrolujte, zda máte v bráně nejnovější firmware ([sekce ke stažení](#)) a následující nastavení:

- Delay for Alering v GSM outgoing groups nesmí být nastaven na hodnotu 0.

Další informace:

[2N® VoiceBlue Next \(oficiální stránky 2N\)](#)